



- - - - - Operação de Reabilitação Urbana (2016)
 - - - - - Operação de Reabilitação Urbana (Ampliação)

EDIFÍCIO: ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ORU (2016)	ORU (Ampliação)
■ Excelente/ Bom	■ Excelente/ Bom (38)
■ Razoável (40)	■ Razoável (40)
■ Mau	■ Mau (23)
■ Péssimo	■ Péssimo (8)
■ Em construção (1)	■ Em construção (1)

nota: os 3 edifícios principais pertencentes à antiga Fábrica da Cerâmica de Vila Real são aqui tratados como um, por se tratar de um conjunto.

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU) DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA REAL
ADITAMENTO